


Bei Reiniger mit Anschweißende ist folgendes Vorgehen bei der Montage zu beachten:

1. Vor dem Anschweißen des Reinigers ist die Leitung zu spülen.
2. Beim Schweißvorgang ist darauf zu achten, dass der Kopf des Reinigers gekühlt wird (**Blauer Rahmen**). Es wird empfohlen als Schweißverfahren das Orbitalschweißen zu verwenden.



For cleaners with welding connection, following steps are necessary for mounting.

1. Before connecting the cleaner, rinse the pipe.
2. During welding, make sure that the head of the cleaner is cooled (**blue frame**). It is recommended to use orbital welding as the welding process.